



Die Probleme mit ASLCK und MCLK1 zu vermeiden, muss das Flachbandkabel geplatet werden !!

Part	MB86390 Encoder for DAC92V1X	Rev.	1.0
Part	Security Number		
Part	© SP-Systems		
www.sp-systems.com		SP-2005	